УТВЕРЖДАІ Руководитель Комисси

« 34 » 10 2018

#### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

Nº 10/2018

1. Общие сведения об объекте 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание детского сада
1.2. Адрес объекта: Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимировна, 32
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание <u>2</u> этажа, <u>2975</u> кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
<ul> <li>наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да,</li> </ul>
Площадь территории: 12 133 кв. м
1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущий ремонт: май-август 2019 г, капитальный ремонт
сведения об организации, расположенной на объекте
<ol> <li>1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)</li> </ol>
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Платошинский детский сад «Солнышко»,
МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 32
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10.Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Управление образования Администрации Пермского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, 56

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: воспитательно-образовательная
- 2.3. Форма оказания услуг: 12ч. пребывание
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата</u>; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность:  $\underline{\text{посещаемость} 160\text{-}200\ д.}$ ; вместимость  $\underline{-250\ д.}$ ; пропускная способность  $\underline{-190\ д.}$
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

#### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: <u>Рейсовый автобус «Курашимст.Платошино-Кукуштан-Платошино-Пермь»</u>

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 3-5 минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

(неровности дороги, бордюры, подъемы на тротуар, спуски)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания \*

N	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации
$\Pi/\Pi$		доступности объекта (формы
		обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<sup>-----</sup>

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том
$\Pi/\Pi$		числе для основных категорий
		инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О.С.Г.У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ-И (О.С.Г.У)
	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДЧ-И (О,С,Г,У)
	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

- \*\* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C,  $\Gamma$ , Y) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C,  $\Gamma$ , Y) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД временно недоступно.
- 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект доступен ДЧ-И (К,О,Г,У) в сопровождении взрослого.

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации
$\Pi/\Pi$		объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ <u>май-август 2019 г.</u>
в рамках исполненияплана подготовки к учебному году
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность для всех категорий инвалидов и МГ Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) уд 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата solplat.caduk.ru
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 10/2018 от 31.10. 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ Руководитель Комиссии «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры № 40/404

Платошинское сельское поселение Наименование территориального образования Пермского района «<u>**3**</u>у <u>10</u> 20<u>18</u>г.

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Паименование (вид) оо	ъскта: здание детск	ого сада		
1.2. Адрес объекта:				
Пермский район, с. Пл	атошино, ул. Владим	пировна, 32		
1.3. Сведения о размещени	и объекта:			
- отдельно стоящее здание	2 этажа, 2975 к	B. M		
- часть здания			KB. M	
- наличие прилегающего зе	мельного участка (да	ь, нет);	KB. M	
1.4. Год постройки здания	2009, последнего к	апитального ремо	онта	
1.5. Дата предстоящих план				
капитального				
1.6. Название организации	(учреждения), (полне	ое юридическое н	аименование - согласно	
Уставу, краткое наименова	ние)			
Муниципальное автономно	е дошкольное образо	вательное учреж,	дение	
Платошинский детский сад				
МАДОУ «Платошинский д	етский сад «Солныш	KO))		
1.7. Юридический адрес ор	ганизации (учрежден	пия)		
Пермский край, Пермский г	район, с. Платошино	ул. Владимирова	1, 32	
		West of the second seco		
2. Xapak	геристика деятельи	ости организаци	и на объекте	

Дополнительная информация Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация

#### 3. Состояние доступности объекта

 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовый автобус «Курашим-ст.Платошино-Кукуштан-Платошино-Пермь»						
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет						
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:						
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта м						
3.2.2. время движения (пешком) <u>3-5</u> минут						
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)						
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой						
сигнализацией, таймером; нет						
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,						
визуальная; нет						
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (неровности дороги, бордюры, подъемы на тротуар,						
спуски)						
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет						
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания						
N   Категория инвалилов (вил нарушения)   Вариант организации						

N п/	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы
П		обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

N π/	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для	Приложение	
П		основных категорий инвалидов **	N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1;1.1;1. 2	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О.С.Г.У)	2	4,5,6,7,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О.С.Г.У)	3;3.1	8,9,10,11, 12,13,14, 15,16,19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	4	14,20,21
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	5	13,16,17, 18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	нет	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	6	1,2

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

<sup>\*\*</sup> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ ,

- У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД недоступно.
- 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Территория, вход, 1 этаж здания доступны полностью всем категориям инвалидов и МГ

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N π/π	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания. 4.2. Период проведения работ май-август 2019 г.\_ в рамках исполнения плана подготовки к учебному году (указывается наименование документа: программы, плана) 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность для всех категорий инвалидов и МГ Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) уд. 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 4.4.1. согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ) 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 4.4.6. другое Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

Пермского края solplat.cadik.ru\_

#### 5. Особые отметки

приложения:	of October of Metkin	
Результаты обслед	ования:	
1. Территории, при	плегающей к объекту на	
2. Входа (входов)	в здание на	л.
3. Путей движения	в здании на	Л.
4. Зоны целевого н	азначения объекта на	
<ol><li>Санитарно-гиги</li></ol>	енических помешений на	
о, системы инфор	мации (и связи) на объекте на	to the same of the
Результаты фотофі	иксации на объекте на	
Кадастровый, техн	ический паспорт, поэтажные планы на	л.
	p , a series in the last in the	
Другое (в том числ	е дополнительная информация о путях движе	auma w offe arms)
	торования о путях движе	ения к объекту)
		#//
Руководитель Комп	иссин	NV
	(Должность, Ф.	И.О.) (Ибдпись)
		~/ /
Члены Комиссии:	HARAMINIA ATOMKY, 4PO" COLINE	west du col
-	Лотиность	, Ф.И.О.) (Подпись)
	masuri incument 40 pgs	areboll to
	IN COEC. HIO HRY	
В том числе:	SARAGUETPOLICION PARAEB	PP No
представитель общ	благо устройством РАРАЕ В	
организации инвали		10
		Ly
	(Должность, Ф	.И.О.) (Подинсь)
	удолжность, Ф	лиолинсь)
представитель орга	низации.	
расположенной на с		B Theolo
	(Должность, Ф	
	(AU/IMHUCIE, W	.И.О.) (Подпись)

Приложение 1 к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 10/2018 от 31.10. 2018 г.

#### I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко»

Наименование объекта, адрес

Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 32

N π/π	Наименование функционально- планировочного	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	элемента	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1; 1.1; 1.2	1				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2,3				
1.3	Лестница (наружная)	есть	2	5	Отсутствие знака на ступенях	С	Установка знака на ступени	Тек. ремон т
1.4	Пандус (наружный)	есть	1,2	4	Нарушение конструкци и пандуса	К	Восстановл ение конструкци и	Тек. ремон т
1.5	Автостоянка и парковка	есть	6	1				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта	Прилож	ение	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1
функциональной зоны	обследования ОИ)	N на плане	N фото	Акта обследования ОИ
Территории, прилегающей к зданию	ДУ		1,2,3,	Текущий ремонт

-----

К	омментарий	к заключению: Д	ІОСТУПНО	)

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<sup>\*\*</sup> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2 к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры N 10/2018 от 31 . 10 . 2018 г.

### I Результаты обследования:2. Входа (входов) в здание

#### МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко»

Наименование объекта, адрес

Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 32

N π/π	і функционально-		, -	но, ул. Бладимі нарушения и	Работы по адаптации объектов			
	элемента	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержани	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	5	Отсутствие знака на ступени	С	Установка знака на ступени	Тек. ремон т
2.2	Пандус (наружный)	есть	1.2	4	Нарушение конструкци и пандуса	К	Восстановл ение конструкци и	Тек. ремон т
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	6				
2.4	Дверь (входная)	есть	2	6,7	Отсутствие знака на двери	С	Установка знака на дверь	Тек. ремон т
2.5	Тамбур	есть		7				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

#### П Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта			Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1
структурно- функциональной зоны	обследования ОИ)	N на плане	N фото	Акта обследования ОИ
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)		4,5,6,7	Текущий ремонт

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

T	•	TIC	
к	омментарий к заключению:	/ 1 (	(* 1 V 1 1 H ( )
1/	омментарии к заключению.	$\Delta \mathbf{C}$	C 1 3 1111O

<sup>\*\*</sup> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3 к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 10/2018 от 31.10. 2018 г.

## I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

#### МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко»

Наименование объекта, адрес

Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 32

N	Наименование	Наличие элемента		Выявлен		Работы по адаптации		
п/п	п функционально- планировочного		нарушения и замечания			щш		
	элемента	есть/	N на плане	N фото	Содер жание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8				
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		9,10				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутс твие	К	Технические решения невозможны	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутс твие	К	Технические решения невозможны	
3.5	Дверь	есть		8,13				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		19				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по	
структурно- функциональной зоны	доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	N на план е		адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)		8,9,10,11,12,13,1 4,15,16,19		

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

Комментарий к заключению: Доступен 1 этаж здания, для доступности 2 этажа нет технических решений.

<sup>\*\*</sup> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (I) к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 10/2018 от 31 . 10 . 2018 г

#### **I Результаты обследования:**

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

### Вариант I - зона обслуживания инвалидов МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко»

Наименование объекта, адрес

Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 32

N	Наименование		е элеме			нарушения и	Работы по	
$\Pi/\Pi$	функционально-				замечания		адаптации объектов	
127.11	планировочного							211102
	элемента	есть/	N на	N	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды
		нет	плане	фото		инвалида		работ
				1		(категория)		1
4.1	Кабинетная форма	есть		14,				
	обслуживания			20				
4.2	Зальная форма	есть		21				
	обслуживания							
4.3	Прилавочная	нет						
	форма							
	обслуживания							
4.4	Форма	есть		14,				
	обслуживания с			20,				
	перемещением по			21				
	маршруту							
4.5	Кабина	есть					ВНД	
	индивидуального							
	обслуживания							
	ОБЩИЕ	есть						
	требования к зоне							
1	I	1	I		1	1	I	

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности	Приложе	ние	Рекомендации по
структурно- функциональной зоны	* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	N на плане	N фото	адаптации (вид работы)  ** к пункту 4.1 Акта  обследования ОИ
Зоны целевого назначения	ДЧ-И (О,С,Г,У)		14,20,21	
здания (целевого				
посещения объекта)				

<sup>-----</sup>

Комментарий к заключению: 1 этаж доступен для всех инвалидов и МГ, 2 этаж недоступен

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<sup>\*\*</sup> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5 к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 10/2018 от 31 . 10 . 2018 г

## I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко»

Наименование объекта, адрес

Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 32

TA T					D 5			
N	Наименование	Наличи	ие элеме	нта	Выявленные	нарушения и	Работы по	
$\Pi/\Pi$	функционально-				замечания		адаптации об	ъектов
	планировочного							
	элемента	есть/	N на	N	Содержани	Значимо для	Содержани	Виды
		нет	плане	фото	e	инвалида (категория)	e	работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	16,17				
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		18				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		13				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

#### **II** Заключение по зоне:

Наименование		Прилож	ение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	N на плане	N фото	(вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И (Г.У)		13,16, 17,18	

-----

К	омментарий к заключению:	ЛОСТУПНО
Τ/	омиситарии к заключению.	10C131110

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,  $\Gamma$ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<sup>\*\*</sup> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6 к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 10/2018 от 31.10.2018 г.

## I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко»

Наименование объекта, адрес

Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 32

N п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	планировочного элемента	есть/н ет	N на плане	N фото	Содержани	Значимо для инвалида (категория)	Содержани	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие информаци и	С	Нанесение информаци онных табличек	Теку щий ремон т
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие информаци и	Γ	Установка	Теку щий ремон т
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие информаци и	С, Г	Нанесение информаци онных табличек	Теку щий ремон т
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствие информаци и			

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение N на N фото плане		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ	
Системы информации на объекте	дч-в				

\_\_\_\_\_

Комментарий к заключению: Необходимо доработать информационную систему.

<sup>\*</sup> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<sup>\*\*</sup> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Основные структурно-функциональные зоны и элементы объектов социальной инфраструктуры

N         Основные струк п/п           функциональны ОСИ (их виды)           1         Территор	е зоны	особенности)	npobo nime shemenim sonm (n na		
1 Территор		Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)			
		1.1 Вход (входы) на территорию			
1 -	прилегающая к зданию (участок)	1.2 Путь (пути) движения на территории			
() 1310101		1.3 Лестница (наружная)			
		1.4 Пандус (наружный)			
		1.5 Автостоянка и парковка			
2 Вход (входы)	Вход (входы) в здание	2.1 Лестница (наружная)			
		2.2 Пандус (наружный)			
		2.3 Входная площадка (перед дверью)			
		2.4 Дверь (входная)			
		2.5 Тамбур			
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)			
пути эвакуа		3.2 Лестница (внутри здания)			
		3.3 Пандус (внутри здания)			
		3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)			
		3.5 Дверь			
		3.6 Пути эвак	уации (в т.ч. зоны безопасности)		
4 Зона целен назначения з		Вариант I – зона обслуживания	4.1 кабинетная форма обслуживания		
(целевого пос		граждан (в том	4.2 зальная форма обслуживания		
объекта	1)	числе инвалидов и других МГН)	4.3 прилавочная форма обслуживания		
			4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту		
			4.5 кабина индивидуального обслуживания		
		Вариант II - места приложения труда			
		Вариант III - жилые помещения			
5 Санитарн		5.1 Туалетная комната			
	гигиенические помещения	5.2 Душевая/ванная комната			
` '		5.3 Бытовая комната (гардеробная)			
6 Система инфор		6.1 Визуальные средства			
объект	e	6.2 Акустические средства			
		6.3 Тактильные средства			





ФОТО 1 Вход на территорию, прилегающую к зданию, автостоянка и парковка



ФОТО 2 Пути движения к объекту (вид с территорию ДОУ)




ФОТО 3 Пути движения к объекту по территорию ДОУ



ФОТО 4 Вход (выход) в здание ДОУ, пандус



ФОТО 5 Вход (выход) в здание ДОУ, лестница наружная



ФОТО 6 Вход (выход) в здание ДОУ, входная площадка перед дверью, входная дверь



ФОТО 7 Входная площадка (перед дверью), тамбур



ФОТО 8 Вход (выход) в здание ДОУ, вестибюль, зона ожидания



ФОТО 9 Лестница внутри здания



ФОТО 10 Лестница внутри здания



ФОТО 11 Пути движения внутри здания (1 этаж)



ФОТО 12 Пути движения внутри здания (2 этаж)





ФОТО 13 Пути движения внутри здания, входная дверь в группу (раздевалку)





ФОТО 14 Пути движения внутри здания, дверь в игровую группы



ФОТО 15 Пути движения внутри здания, дверь в спальню группы (зона безопасности)



ФОТО 16 Санитарно-гигиенические помещения (дверь в туалетную)



ФОТО 17 Санитарно-гигиенические помещения (доступ к детским раковинам)



ФОТО 18 Санитарно-гигиенические помещения (доступ к детским унитазам)




ФОТО 19 Эвакуационные пути из здания



ФОТО 20 Целевое посещение (кабинет логопеда)



ФОТО 21 Целевое посещение (музыкальный зал)



#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

#### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097529

Владелец Зайнетдинова Юлия Андреевна

Действителен С 08.04.2025 по 08.04.2026