

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание детского сада

1.2. Адрес объекта Пермский район, п.Кукуштан, ул.Ульяновская, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1164,0 кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 7065 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2008, последнего капитального ремонта нет
- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего <u>2018г.</u>, капитального - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Платошинский детский сад «Солнышко», МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614545, Россия, Пермский край, Пермский район, с.Платошино, улица Владимирова, 32
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)- государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
- муниципальная) муниципальная 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : Пермский район, д. Кондратово, ул.Камская 56

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности: образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 166 детей, вместимость, пропускная способность - 166 детей
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус № 747 Курашим-Кондратово

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м
- 3.2.2. время движения (пешком) <u>15</u> минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту- нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

№п/	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации
П		доступности объекта (формы
		обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	A

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том
П		числе для основных категорий
		инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДП-В
	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения	ДЧ-И (К,О,Г,У)
	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: <u>Доступно-частично всем</u>

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Доступно-частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации n/nобъекта (вид работы) 1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 2 Вход (входы) в здание Не нуждается 3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути Не нуждается эвакуации) 4 Зона целевого назначения (целевого посещения Не нуждается объекта) 5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР 6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается 7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с ТСР 8. Все зоны и участки * - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания. 4.2. Период проведения работ 01.06 – 31.08.2018 в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 г. (указывается наименование документа: программы, плана) 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: монтаж системы АПС в помещениях пищеблока, обозначение для слабовидящих на дверях желтым цветом. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 4.4. Для принятия решения не требуется: Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата). прилагается 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата (наименование сайта, портала) 5. Особые отметки Паспорт сформирован на основании: 1. Анкеты (информации об объекте) от « » Акта обследования объекта: № акта #/2011 от «31» 10 2011 г.

УГВЕРЖДАЮ Руковолитель Комиссии
20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной ибифраструктуры

№ 4/2011

Кукуштанское сельское поселение Наименование территориального образования Пермского района «31» 10 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Здание детского сада

- 1.2. Адрес объекта Пермский район, п.Кукуштан, ул.Ульяновская, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, кв. м
- часть здания этажей (или на -этаже), 1164.0 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка 7064 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2008 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Платошинский детский сад «Солнышко», МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614545, Россия, Пермский край, Пермский район, с.Платошино ул.Владимирова, 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

— автобус № 747 Курашим-Кондратово

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м
- 3.2.2. время движения (пешком) <u>15 минут</u>
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№п/	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации
П		доступности объекта (формы
		обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	A

⁻⁻⁻⁻⁻

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№П/	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние	Приложение		
П		доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	№ на плане	№ фото	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	3,14,20,3 7,41	1,2,3,4,5	
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	17,24,33, 35	6,7,18,1 9,20,21	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	2,4,6,18, 22,26,28, 29,30,31	24,25,26 ,29,30,3 1,32,33, 34,35,36	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	8,9,25	37,38,39	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (ГУ)	34	40	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	-	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки т№3ранспорта)	ДУ	-	-	

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: <u>Объект доступен для детей-инвалидов и МГ в сопровождении взрослого.</u>

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№п/	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации
П		объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Не нуждается
	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения	Не нуждается
	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ <u>2018г.</u> в рамках исполнения <u>плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 г</u> (указывается наименование документа: программы, плана)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края https://bezbarierov.permkrai.ru.

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:		
Результаты обследования:		77
1. Территории, прилегающей к объекту на		л.
2. Входа (входов) в здание на		л.
3. Путей движения в здании на	¹	
4 Зоны пелевого назначения объекта на	1,	л.
 Санитарно-гигиенических помещений на 	1	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на1	л.
Результаты фотофиксации на объекте на	9	л.
Кадастровый, технический паспорт, поэтажн	ые планы на2	п.
Другое (в том числе дополнительная информ	ация о путях движения к	объекту)
Руководитель Комиссии	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Члены Комнесии: импенения ППО МЕ М. CREY. ПТО МЕУ Управление Благо устройство	у , 400 ° регинистью (Лолжность, Ф.И.О.)	(Поднись)
rualuous eneque	(Должность, Ф.И.О.) ймим Уер Луйг	(Подпись)
В том числе:		
представитель общественной организации инвалидов		Long
	(Должность, Ф.И.О.)	ЖІодинсь)
	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
представитель организации, расположенной на объекте	ведующий (Должность, Ф.И.О.)	tols
расположенной на объекте	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
	(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)

Приложение 1 к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 11/2018 от 31.10. 2018 г.

I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко» Пермский район п.Кукуштан, ул. Ульяновская,22

Наименование объекта, адрес

№ п/	4		Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содержани	Значимо для инвалида (категория)	Содержани	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	20	20	нет	нет	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	37,41, 3,14	1,2,3, 4,5	нет	нет	нет	нет
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет		нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет		нет	нет	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет		нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет		нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение		Рекомендации поадаптации
структурно- функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4.Акта обследования ОИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОИ
Территория,	ДП-В		1,2,3,4,5	Не нуждается
прилегающая к		0,37,41		
зданию (участку)				

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

Комментарий к заключению: доступно полностью всем

^{**} указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2 к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 11/2018 от 31.10. 2018 г.

I Результаты обследования:2. Входа (входов) в здание

МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко» Пермский район, п.Кукуштанул.Ульяновская, 22

Наименование объекта, адрес

№п/	Наименование	Наличие элемента		Выявленные нарушения и		Работы по		
П	функционально-планировочного				замечания		адаптации объектов	
	элемента	есть/	№ на	№	Содержани	Значимо для	Содержани	Виды
	Siemenia	нет	плане	фото	e	инвалида	e	работ
						(категория)		
2.1	Лестница	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	(наружная)							
2.2	Пандус	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	(наружный)							
2.3	Входная	есть	35	6,7,18	нет	нет	нет	нет
	площадка			,19,20				
	(перед дверью)							
2.4	Дверь (входная)	есть	17,33	6,7	нет	нет	нет	нет
2.5	Тамбур	есть	24	21	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	требования к							
	зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение		Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	Доступности(к пункту 3.4.Акта обследования ОИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Вход в здание	ДП-В	17,24, 33,35	6,7,18,19 ,20,21	Не нуждается

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

Комментарий к заключению: доступно полностью всем

^{**} указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3 к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 11/2018 от 31.10. 2018 г.

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко» Пермский район,п.Кукуштан ул.Ульяновская,22

Наименование объекта, адрес

№п/	Наименование	Налич	чие элем	ента	Выявленные н	нарушения и	Работы по адаптации	
П	функционально-				замечания		объектов	
	планировочного элемента	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет	6,29, 30,31, 32	24,25, 26	нет	нет	нет	нет
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3.5	Дверь	есть	16	24,25, 26	нет	нет	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	2,4,18, 22,26, 28,38, 39	29,30, 31,32, 33,34, 35,36	Обозначить пути эвакуации	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение		Рекомендации поадаптации
структурно-	доступности (к пункту 3.4	№ на	№ фото	(вид работы) к пункту 4.1
функциональной	Акта обследования ОИ)	плане	_	Акта обследования ОИ
зоны				
Пути движения	ДП-В	2,4,6,18,22	24,25,26,	Не нуждается
внутри здания		,26,28,29,	29,30,31,	
		30,31,38,3	32,33,34,	
		9	35,36	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно полностью всем

№ 11/2018 от 31.10. 2018 г..

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко» Пермский район, п.Кукуштанул.Ульяновская. 22 Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-	Налич	ие элеме	ента	Выявленные і замечания	нарушения и	Работы по адаптации объектов	
	планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8,9	37,38	нет	нет	нет	нет
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	25	39	нет	нет	нет	нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации поадаптации
функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта	№ на	$N_{\underline{0}}$	(вид работы) к пункту
	обследования ОИ)	плане	фото	4.1. Акта обследования ОИ
Зоны целевого назначения	ДЧ-И (О,С,Г,У)	8,9,25	37,38,	
здания (целевого			39	
посещения объекта)				
Вариант 1 – зона				
обслуживания инвалидов				

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно

^{**} указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (II) к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 11/2018 от 31.10. 2018 г.

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда

Наименование	Наличие элемента			Выявленные	нарушения и	Работы по	
функционально-	ионально-			замечания		адаптации объектов	
планировочного							
элемента	есть/	№ на	№	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды
	нет	плане	фото		инвалида		работ
					(категория)		
Место	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
приложения							
труда							

ІІ Заключение по зоне:

Наименование	Наименование Состояние I		кение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОИ		
Зоны целевого	нет	нет	нет	нет		
назначения						
здания (целевого						
посещения						
объекта) Вариант						
Π – места						
приложения						
труда						

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

ŀ	Хомментарий к заключен	ию:
	.	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

Приложение 4 (III) к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 11/2018 от 31.10. 2018 г.

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально- планировочного				Выявленные замечания	нарушения и	Работы по адаптации объектов	
элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	№ на № фото		Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	доступности к пункту 3.4.Акта обследования ОИ)			(вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОИ		
Зоны целевого	нет	нет	нет	нет		
назначения						
(целевого						
посещения						
объекта) Вариант						
Ш – жилые						
помещения						

⁻⁻⁻⁻⁻

Комментарий к заключению: нет

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

^{**} указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5 к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 11/2018 от 31.10. 2018 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко» Пермский район, п.Кукуштан, ул.Ульяновская, 22

Наименование объекта, адрес

N π/π	Наименование функционально- планировочного	Наличи	ие элеме	нта	1 2		Работы по адаптации объектов	
	элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	34	40	нет	нет	нет	нет
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	доступности к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОИ
Санитарно-	ДЧ-И (Г,У)	34	40	индивидуальное решение с
гигиенические				TCP
помещения				

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно

^{**} указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6 к Акту обследования муниципального объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 11/2018 от 31.10. 2018 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко» Пермский район п.Кукуштан, ул.Ульяновская, 22

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента			Выявленные замечания	нарушения и	Работы по адаптации объектов	
	планировочного элемента	есть/н ет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида	Содержани е	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет	нет	нет	(категория) нет	нет	нет
6.2	Акустические средства	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	Отсутствую т тактильные средства	нет	нет	Накле ить такти льные средст ва
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	доступности к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОИ		
Система информации на объектах	ДП-В	нет		Ремонт текущий		

⁻⁻⁻⁻⁻

Комментарий к заключению: доступно полностью всем

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

^{**} указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение

1. Территория, прилагающая к зданию (участок)



рисунок №3 рисунок №7 рисунок № 12



рисунок №20 рисунок №37 рисунок №

41 2.Вход (входы) в здание



рисунок №217 рисунок №33

2. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)




рисунок №29 рисунок №30 рисунок № 31



рисунок №32 рисунок №36 3. Зона целевого назначения здания



4. Санитарно-гигиенические помещения



рисунок №34

5. Система информации и связи (на всех зонах)



рисунок №1

рисунок №40

1.1.Вход (выходы) на территорию



рисунок № 20

1.2.Путь (пути) движения на территории



рисунок № 3 рисунок № 41 рисунок № 3



рисунок № 14 Заключение по зоне



рисунок №37 рисунок №41 рисунок №14

2.3.Входная площадка




рисунок №35 2.4. Дверь входная



2.5. Тамбур



рисунок №24

Заключение по зоне



рисунок № 17

рисунок № 33





рисунок №6 рисунок №30 рисунок №29



рисунок №33 рисунок №31 рисунок №32

3.6. Пути эвакуации







4.1. Кабинетная форма обслуживания



4.2. Зальная форма обслуживания



рисунок №25 Санитарно-гигиенические помещения



рисунок №9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097529

Владелец Зайнетдинова Юлия Андреевна

Действителен С 08.04.2025 по 08.04.2026